

Datum: 09. April 2018

Sicherheitshinweis für Spektrum-Benutzer!

Sehr geehrter Kunde,

Wir sind uns eines möglichen Problems bewusst geworden, dass das Aura 8 Stabilisierungssystem bei Spektrum Empfänger mit zwei Satelliten diese nicht immer korrekt als "A+B Diversity" erkennt. In diesem Fall würde das Aura 8 nur einen der beiden Satelliten verwenden, obwohl beide LEDs des Spektrum Systems leuchten.

Wir empfehlen daher allen Spektrum-Benutzern das Aura 8 Stabilisierungssystem auf die neueste Firmware (aktuell v1.6) upzudaten.

Hinweis: Um Spektrum Remote A+B Diversity immer korrekt zu erkennen, wurde der Spektrum Remote Verarbeitungscode um eine zusätzliche Logik erweitert. Wenn Sie nach dem Update auf Firmware v1.6 eine blinkende rote LED sehen, ist dies ein Hinweis darauf, dass Sie Ihre Spektrum Remote Receiver neu binden müssen.

Dieses Firmware-Update wird auch allen Aura-Anwendern empfohlen, um mögliche Probleme bei der zukünftigen Verwendung von Dual-Satelliten zu vermeiden.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter diesem Link:

<http://wiki.flexinnovations.com/wiki/Aura/FirmwareUpdate16>

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:

flug@lindinger.at

Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten!

Mit freundlichen Grüßen,

Modellbau Lindinger GmbH
Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal
Tel.: +437582/81313-0
Fax: +437582/81313-17
UID-Nr.: ATU69266037
FN 428459m Handels und Kreisgericht Steyr
IBAN: AT201860000016503179
BIC: VKBLAT2L